



STAUF EXTRA AF

Kontaktní lepidlo na bázi polychloroprenu, na bázi rozpouštědel



Technický list

Číslo výrobku ✓ 122300

Zvláštní vlastnosti ✓ vynikající počáteční přilnavost (green tack)
✓ velmi dobrá roztíratelnost

Vhodné podklady ✓ betonové stěny
✓ podlahy ze síranu vápenatého (lité)
✓ dřevěná prkna, dřevovláknité desky
✓ stěrkové hmoty STAUF
✓ magnezitové a sádrové podlahy
✓ dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
✓ kámen, keramika, teraco, dlaždice
✓ schody
✓ nelaminované sádrovláknité desky
✓ cementové podlahy

Oblast použití ✓ vhodné pro pokládku PVC, pryže, pěny, soklových lišt, schodových hran. Podlahové krytiny musí být odolné vůči rozpouštědlům
✓ vhodné pro lepení korku

Vhodné stěrkové hmoty ✓ STAUF XP 20
✓ STAUF GS
✓ STAUF GS-Stand
✓ STAUF FZ
✓ STAUF XP 10
✓ STAUF RM

Vlastnosti výrobku ✓ vysoká rozměrová přesnost
✓ velmi dlouhá kontaktní lepivost

Vhodné podkladové materiály ✓ schodové hrany
✓ soklové lišty (dřevo, PVC)
✓ PVC, pryž a polymerní pěna
✓ dřevo, cement, kov
✓ další povrchy na vyžádání

Vhodný čistič ✓ Rozpouštědlový čistič STAUF
✓ Čisticí prostředek STAUF

Barva ✓ béžová

Potřebné množství na m² ✓ 9_300


Doba zpracovatelnosti ✓ cca 90 minut při 20 °C

Odvětrávací čas	✓	10–15 minut
Pochůznost	✓	ihned
Doplňující pokyny 1	✓	Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a kombinací je nutné pro každou jednotlivou situaci lepení provést zkoušky na místě
Klima v místě pokládky	✓	minimálně 18 °C, maximálně 75 % rel. vlhkosti, nejlépe max. 65 %
Přepravní podmínky	✓	chraňte před mrazem
Přepravní kód nebezpečnosti	✓	F1
Skladovací podmínky	✓	- v suchu - ne pod +10 °C - v chladu
Přepravní kategorie nebezpečnosti	✓	TRBF 20: kategorie nebezpečnosti A1
Skladovatelnost	✓	12 měsíců
Giscode	✓	S1
Dostupné balení	✓	kovová nádoba 4,3 kg




KONTROLA PODKLADU

Podklad musí být pevný, trvale suchý, rovný, čistý a bez separačních prostředků. Zkontrolujte teplotu v místnosti, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistěte zametením nebo vysátím, v případě potřeby přebrouste, odstraňte separační prostředky a všechny zbytky, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Silně savé podklady napenetrujte vhodnou penetrací STAUF nebo zředěným lepidlem.



ZPRACOVÁNÍ

Naneste lepidlo v tenké vrstvě na podklad i na podlahový materiál pomocí štětce (bez plastových štětín, protože jsou narušovány rozpouštědlem) nebo vhodné zubové stěrky a nechte odvětrat, dokud lepidlo nevytvoří suchý film. Položte podlahový materiál a pevně přitlačte nebo převálcujte. Čím vyšší tlak, tím lepší spoj. Pokud je podlahový materiál položen příliš brzy nebo bylo nanесeno příliš mnoho lepidla, mohou vzniknout uzavřená rozpouštědla (hromadění lepidla) a tvořit se bubliny.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktickým zkušenostem. Slouží však pouze jako pomoc při výběru našich výrobků a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme vliv na zpracování a podmínky zpracování se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a zpracovatel musí sami provést dostatečné zkoušky, aby se ujistili, že je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré předchozí technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené pro podobné účely).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Německo

Tel.: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . E-mail: info@stauf.de

17.06.2026 - 16:18:39