

STAUF

seit 1828

STAUF REPAMED

Jednozložková polyuretánová tekutá opravná sada

Číslo produktu	124360
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavretie dutín • Opätovné prilepenie/opravy
Rozsah použitia	Jednoduchá oprava dutín alebo opätovné prilepenie uvoľnených líšt
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> • Betón C 25/30 podľa DIN 1045 (nekĺzavý povrch) • Podlahy zo síranu vápenatého • Drevené dosky, drevovláknité dosky • Drevotrieskové dosky (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) • Nelaminované sadrovvláknité dosky • Cementové podlahy • Vhodné pre systémy podlahového vykurovania
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Pripravený na použitie • Dobrá priľnavosť k rôznym materiálom • Bez rozpúšťadiel
Vhodný čistič	STAUF Intensive cleaner
Farba	Medová
Spotreba na m ²	Závisí od množstva a veľkosti dutín
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
Skladovateľnosť	6 mesiacov
GIS kód	RU1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balenie	50 ml plastová striekačka

PREHLIADKA PODKLADU

Pred spracovaním musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18356, DIN 18365 alebo zodpovedajúcich národných noriem. Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú pevnosť povrchu, musí byť trvalo suchý, rovný, čistý a zbavený všetkých nečistôt, ktoré znemožňujú adhéziu. Okrem toho je potrebné skontrolovať porozitu a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti a absorpciu podkladov, ako aj teplotu, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred aplikáciou musia byť duté miesta lokalizované poklepaním a snímaním. Rozmery by mali byť označené ľahko odstrániteľnými značkami (napr. lepiacou páskou, maskovacou páskou...). Podľa rozmeru a tvaru dutín musí byť vyvrtaný jeden alebo viac vrtov. Aby nedošlo k vytrhnutiu drevenej podlahy pri vŕtaní, miesto by malo byť vopred prelepené stabilnou lepiacou páskou. Tento krok tiež zamedzí kontaktu vytekajúceho opravného materiálu z vrtu s povrchom podlahy.

SPRACOVANIE

Na vŕtanie a vstrekovanie STAUF Repamed je dostačujúci vrták s priemerom 4 mm. Striekačka musí byť umiestnená zvisle na vrt a tekutý opravný materiál by mal byť vstreknutý pod stálym tlakom pod drevenú podlahu. V prípade niekoľkých vrtov opakujte rovnakým spôsobom. Materiál vytekajúci z vrtov musí byť okamžite odstránený. V prípade vrtu s menším priemerom alebo na injektáž za soklové lišty použite priloženú ihlu. Ošetrované miesta musia byť zaťažené, pretože opravný materiál počas vytvrdzovania napučí a môže tak zdvihnúť drevenú podlahu. Po 24 hodinách je možné lepiace pásky odstrániť. Vrty je možné uzavrieť horúcim voskom, drevenými zátkami alebo iným vhodným materiálom.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.