
STAUF
 seit 1828

STAUF REPAMED

1-SLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ TEKUTÁ
OPRAVNÁ SADA



Číslo produktu	124360
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> uzavření dutin opětovné přilepení/opravy
Rozsah použití	<ul style="list-style-type: none"> beton C 25/30 podle DIN 1045 (neklouzávý povrch) podlahy ze síranu vápenatého dřevěná prkna, dřevovláknité desky dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4) nelaminované sádrovláknité desky cementové podlahy
Vhodné podklady	Oprava dutých míst nebo lepení volné dřevěné podlahy.
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> vhodné pro systémy podlahového vytápění připraven k použití dobrá přilnavost k různým materiálům bez rozpouštědel
Vhodný čistič	STAUF čistič na bázi rozpouštědel
Barva	medová
Spotřeba na m ²	závisí na množství a velikosti dutin
Klimatické podmínky v místnosti při práci	minimálně 15 °C, maximálně 75% rel. vlhkosti, nejlépe max. 65%
Skladovatelnost	6 měsíců
GIS kód	RU1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balení	50 ml plastová stříkačka

ACARA PRAHA, s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
 Telefon: +420 232 000 888 • E-mail: acar@acara.cz
 IČ: 25793055 • DIČ: CZ25793055

www.acara.cz

STAVEBNÍ
LIŠTY

PODLAHOVÉ
LIŠTY

STAVEBNÍ
CHEMIE

PODLAHY

OBKLADY
A DLAŽBY


NÁŘADÍ

ČISTÍCÍ ZÓNY
A ROHOŽE



PROHLÍDKA PODKLADU

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18356, DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem. Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, musí být trvale suchý, rovný, čistý a zbavený všech nečistot, které znemožňují adhezi. Kromě toho je třeba zkontrolovat porozitu a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také obsah vlhkosti a absorpci podkladů, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Před aplikací musí být dutá místa lokalizována poklepáním a snímáním. Rozměry by měly být označeny snadno odstranitelnými značkami (např. lepicí páskou, maskovací páskou...). Podle rozměru a tvaru dutin musí být vyvrtán jeden nebo více vrtů. Aby nedošlo k vytržení dřevěné podlahy při vrtání, místo by mělo být předem přelepeno stabilní lepicí páskou. Tento krok také zamezí kontaktu vytékajícího opravného materiálu z vrtu s povrchem podlahy.



ZPRACOVÁNÍ

Pro vrtání a vstřikování STAUF Repamed vrták o průměru 4 mm je dostačující. Stříkačka musí být umístěna svisle na vrt a tekutý opravný materiál by měl být vstříknut pod stálým tlakem pod dřevěnou podlahu. V případě několika vrtů opakujte stejným způsobem. Materiál vytékající z vrtů musí být okamžitě odstraněn. V případě vrtu s menším průměrem nebo pro injektáž za soklové lišy, použijte přiloženou jehlu. Ošetřovaná místa musí být zatížena, protože opravný materiál během vytvrzování bobtná a může tak zvednout dřevěnou podlahu. Po 24 hodinách lze lepicí pásy odstranit. Vrty lze uzavřít horkým voskem, dřevěnými zátkami nebo jiným vhodným materiálem.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konsultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto doporučujeme provedení vlastních zkoušek a testů před jakoukoliv pokládkou nebo realizací projektu, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel použití. Posouzením skutečného stavu projektu a realizace a rozhodnutí se k použití produktu se stávají neplatnými všechny předchozí technické informace (technické listy, instalační doporučení a další informace týkající se podobných účelů).