

STAUF

seit 1828

STAUF F 90 AF

Polychlóroprénové kontaktné lepidlo

Číslo výrobku	142050
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Veľmi dobrá roztierateľnosť • Vynikajúca počiatočná príľnavosť a konečná lepiivosť • Veľmi ekonomické
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	<ul style="list-style-type: none"> • Betónové steny • Podlahy zo síranu vápenatého • Zvýšené prístupové podlahy • Drevené a drevovláknité dosky • Drevené podklady v interiéroch • Nivelačné hmoty STAUF • Murivo • Drevotrieska (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) • Nelaminované sadrovvláknité dosky • Cementové podlahy • Cementom spájané omietky • Vhodné na montáž PVC, gumy, peny, podlahových líšt a schodiskových ríms • Podlahové krytiny musia byť odolné proti rozpúšťadlám • Vhodné na lepenie korku
Rozsah použitia	
Vlastnosti výrobku	Odolnosť voči starnutiu <ul style="list-style-type: none"> • Schodiskové rímasy
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> • Podlahové lišty (drevo, PVC) • PVC, guma a polymérna pena • Iné krytiny na vyžiadanie
Vhodné čističe	<ul style="list-style-type: none"> • STAUF Intensive cleaner • STAUF Special cleaner
Farba	Hnedá
Spotreba na m ²	300 g so zubovou stierkou STAUF č. 9
Doba spracovateľnosti	Zhruba 90 minút pri 20 °C
Doba odvetrávania	10-20 minút
Pochôdnosť	Ihneď
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
Dodatočné inštrukcie 1	Výrobok na montážne aplikácie a lepenie malých plôch na schodoch a podkladoch s tvarovou úpravou. Z dôvodu chýbajúceho schválenia stavebným úradom sa výrobok nesmie používať v Nemecku na veľkoplošné lepenie krytín v interiéri.
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť
Kód nebezpečnosti pri preprave	F1
Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nie menej ako + 10 °C

- Sucho
- Chlad

Trieda nebezpečnosti pri preprave	TRBF 20: kategória nebezpečnosti A1
Skladovateľnosť	6 mesiacov
GIS kód	S1
Dostupné balenie	0,8 kg, 5 kg, 10 kg kovový kanister

PREHLIADKA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, rovný, čistý a bez antiadhézných prvkov. Skontrolujte teplotu v miestnosti, okolitú vlhkosť a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podlahu zameťte alebo vysajte, v prípade potreby ju obrúste, odstráňte antiadhézne prostriedky a všetky nečistoty, ktoré sa na podlahe nachádzajú. Vysoko nasiakavé podklady opatrite vhodným základným náterom STAUF či zriedeným lepidlom.

SPRACOVANIE

Naneste lepidlo v tenkej vrstve na podklad a podlahovú krytinu pomocou štetca (štetec by mal byť bez plastových štetín, pretože reagujú na rozpúšťadlo) či vhodné zubové stierky a nechajte pôsobiť, pokiaľ lepidlo nevytvorí suchý film. Následne položte podlahovú krytinu, pevne ju pritlačte alebo prevalcujte. Čím vyšší vyviniete tlak, tým lepšieho výsledku lepenia docielite. V prípade, že je podlahová krytina inštalovaná príliš skoro alebo bolo nanesené príliš veľké množstvo lepidla môže dôjsť k inklúzii rozpúšťadla (zhlukovaniu lepidla) a vzniku bublín.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.